

SÅDAN FOREGÅR EN PAVA-BEHANDLING



1. Vi afdækker omhyggeligt bilens interiør, rat, måtter, sæder og bagagerum.



2. Hjul, inderskærme og bundplader afmonteres altid.



3. Vi foretager en grundig rengøring af undervognen med højtryk.



4. Undervognen efterkontrolleres for gennemtæring. Hvis vi konstaterer gennemtæring stopper vi behandlingen og kontakter bilens ejer.



5. Bilen varmlufts tørres.



6. Alle lakerede flader påføres beskyttelsesfilm, så afvaskningen med rensesvæske ikke ødelægger vokslaget.



7. Boring og demontering af propper efter PAVAs skema (i enkelte bilmærker må der ikke bores huller; dette tages der højde for).



8. Sprøjtning af døre, hulrum, vanger og paneler med den specialudviklede rustbeholdningsolie PV213 Lys, som har en unik indtrængnings- og vandfortrængningsevne.



9. Undervogn og skærme kasser sprøjtes. Der behandles ikke over katalysator og udstødning.



10. Montering af nye, oliebehandlede gummipropper i borede huller.



11. Bilen rengøres og vaskes.



12. Bilen afhentes. Der kan forekomme dryp de første dage efter behandlingen. Undgå så vidt muligt helt undervognsvask i vaskehal efter behandling.

Vi fører hele **PAVA's Bilplejeserie** til rengøring og vedligeholdelse af din bil



DANMARKS BEDSTE BEHANDLING



KOMPLET BEHANDLING

Grundig og effektiv PAVA Rustbeskyttelse af undervogn, hjulkasser, hulrum og døre. En Komplet behandling er den mest almindelige behandling til biler brugt til almen kørsel. Samtidig anbefales denne behandling ved genbehandling i tilfælde af opstået slid.



VEDLIGEHOLDELSES BEHANDLING

En effektiv PAVA Rustbeskyttelse af din bils undervogn, hulrum og inderskærme. Behandlingen er skræddersyet til bilen, der tidligere er blevet rustbeskyttet gentagne gange inden for en 2-3 årig periode med begrænset kilometerantal, og som fremstår i god, vedligeholdet stand.



SPECIAL BEHANDLING

Denne PAVA Rustbeskyttelsesbehandling er udviklet til første-gangsbeskyttelse af biler i alderen 37-60 måneder samt til biler med meget overfladerust. Vi anbefaler den samtidig til biler, hvor der tidligere er påsprøjtet rustbeskyttelsesmateriale eller PVC.

Danmarks bedste Garanti

- Levetidsgaranti på biler under 5 år.
- 1. gangs behandlede biler under 12 måneder genbehandles hvert 3. år.
- 1. gangs behandlede biler mellem 13-60 måneder behandles hvert 2. år.



GARANTIEN OPRETTES GRATIS!

AALBORG PAVA CENTER A/S

Håndværkervej 22 | 9000 Aalborg | Tlf: +45 9813 7100
aalborg@pava.dk | www.aalborg-pavacenter.dk

PAVA

– den originale

2019



PRISLISTE

Bestil tid til rustbeskyttelse af din bil hos
AALBORG PAVA CENTER A/S

Tlf. +45 9813 7100 | Mail: aalborg@pava.dk

PAVA

– den originale

PRISGRUPPE OVERSIGT

ALFA ROMEO	C4, C4 Cactus, Berlingo, Xantia,	Prelude.....	5
145, 147.....	4	Xsara Picasso.....	5
146, 155, 156, Giulia, MiTo,		C4 Picasso, Grand C4 Picasso,	
Spider.....	5	C5, C5 Aircross, C6, XM.....	6
159, 166, Giulietta, GT, GTV.....	6	Jumpy.....	7
Brera.....	7	C8, C-Crosser,	
Stelvio.....	8	Evasion, Jumper.....	8
		Jumper Lang.....	9
AUDI	DACIA		
80, 90.....	4	Sandero, Sandero Stepway.....	4
100, A1, A2, A3, A4 -2006, TT.....	5	Dokker Van, Lodgy, Logan MCV.....	5
A4 2007-, A5, A6, Q2, S3, TT.....	6	Duster.....	6
Coupé.....	6		
200, A6 2008-, A7, A8, Q3, S8.....	7	DS	
Q5, R8.....	8	DS3, DS3 Crossback.....	4
Q7.....	9	DS4.....	5
		DS5.....	6
BMW		DS7 Crossback.....	8
100 Serie, 300 Serie -2006, Z1,			
Z3.....	5	FIAT	
300 Serie 2007-2011, Z4, Z8.....	6	Cinquecento, Seicento.....	2
200 Serie, 300 Serie 2012-,		500 "New", Punto, Panda, Uno.....	3
400 Serie, 500 Serie 1996-2009,		500L, 500X, Brava, Bravo,	
500 Serie 2010-, 600 Serie,		Fiorino, Grande Punto, Idea,	
700 Serie, 800 Serie.....	7	Stilo, Tipo -2014.....	4
X1, X3, X5.....	8	Barchetta, Doblò, Marea, Qubo,	
X6.....	9	Tipo 2015-.....	5
		Multipla.....	6
CHEVROLET		Scudo.....	7
Aveo, Kalos, Matiz, Spark.....	3	Ducato.....	8
Lacetti.....	4	Ducato Lang.....	9
Cruze, Nubira, Tacuma.....	5		
Epica.....	6	FORD	
Orlando.....	7	KA -2008.....	2
Captiva.....	8	Fiesta -2001, Fusion -2001,	
		KA 2009-.....	3
CHEVROLET US		B-MAX, Ecosport, Escort,	
Corvette.....	7	Fiesta 2002-, Focus -2012,	
Blazer, Trans Sport.....	8	Puma, Sierra.....	4
Astro, Pick-Up, Tahoe.....	9	C-MAX, Focus 2013-,	
		Mondeo -2003.....	5
CHRYSLER		Grand C-MAX, Mondeo 2004-,	
Stratus.....	5	Mustang, Transit Førerhus.....	6
PT Cruiser.....	6	Kuga, Transit Connect.....	7
300C, 300M.....	7	Galaxy, Maverick, Ranger, S-MAX,	
Voyager, Grand Voyager.....	8	Transit.....	8
		Transit Lang.....	9
CITROEN			
C1 -2013, C1 2014-, C2, AX, Saxo....	3	LEXUS	
C3 -2014, C3 2015-, C3 Aircross,		GS, IS, LS,	
C3 Picasso -2014, C3 Picasso 2015-,		RX, SC.....	7
Nemo, Xsara, ZX.....	4		

MAZDA	
121, Demio.....	3
323, 2, 3, MX3, MX5.....	4
626, 5, 6 -2015, Premacy, RX7,	
RX8.....	5
6 2016-, CX-3, MX6.....	6
CX-5.....	7
B2000, 2200, 2500, 2600,	
BT-50, CX-7, CX-9, E2000, 2200,	
MPV.....	8

MERCEDES	
100 serie, 200 serie.....	6
600 serie, A-Klasse, B-Klasse,	
Vaneo.....	7
C-Klasse, CL-Klasse, CLC-Klasse,	
CLK-Klasse, CLS-klasse, E-Klasse,	
ML-Klasse, R-klasse, S-klasse,	
SL-klasse, SLK-klasse, SLS-klasse,	
V-klasse, Viano, Vito.....	8
G-Klasse, GD-Klasse, GE-Klasse,	
GL-Klasse, GLK-Klasse,	
ML-Klasse Lang, Sprinter,	
Vito Lang.....	9
Sprinter Lang.....	10

MINI	
Cooper, One.....	4
Countryman.....	5

MITSUBISHI	
Colt, Lancer, Space Star 2014-.....	4
Carisma, Galant,	
Space Star -2013.....	5
Eclipse Cross, Space Wagon.....	7
ASX, Canter, Galloper, Grandis,	
L200, 2WD & 4WD, L300, L400,	
Outlander, Pajero.....	8
Grand Pajero.....	9

MORRIS / AUSTIN	
Mascot / Mini.....	2

NISSAN	
Micra, Pixo.....	3
Almera, Note, Sunny.....	4
Almera Tino, Bluebird, Leaf,	
Primera, Pulsar.....	5
Juke, Qashqai.....	6
Qashqai+2.....	7
Cabstar, Dobbelt Cab, Eco,	
Murano, Navara, NV200, NV400,	
Primastar, Terrano, X-Trail.....	8
Interstar, Pathfinder, Patrol.....	9

OPEL	
Adam, Tigra, Astra F, Corsa -2005,	
Karl.....	3
Agila, Astra G, Astra H, Astra J,	
Astra K, Corsa 2006-,	
Crossland X, Meriva.....	4
Calibra, Combo, Grandland X, GT,	
Mokka X, Omega, Vectra,	
Zafira -2004.....	5
Insignia, Zafira 2005-.....	6
Campo.....	7
Antara, Vivaro.....	8
Frontera, Movano Kort.....	9
Movano Lang.....	10

PEUGEOT	
106, 107, 108, 205, 206, 206+,	
Ion.....	3
207, 208, 306, 307, 308, 309,	
1007, Bipper, Bipper Tepee.....	4
405, 406, 2008, 3008, Partner.....	5
407, 508, 605, 607, RCZ.....	6
5008, Expert.....	7
806, 807, 4007, Boxer.....	8
Boxer Lang.....	9

PORSCHE	
944.....	5
928, 968, Boxter.....	6
911, Cayman.....	7
Panamera.....	8
Cayenne.....	9

RENAULT	
5, Clio -2004, Twingo -2013.....	3
4, 19, Clio 2005-2011,	
Megane -2003, Modus, Twingo	
2014-, Zoe.....	4
Captur, Clio 2012-, Kangoo,	
Laguna -2006, Megane 2004-2015,	
Megane II + III, Megane IV 2016-,	
Grand Modus, Scenic I.....	5
Fluence, Kadjar, Laguna 2007-,	
Grand Scenic -2015, Laguna 2007-,	
Scenic II + III -2015,	
Scenic IV 2016-, Talisman.....	6
Grand Scenic IV 2016-.....	7
Espace, Trafic.....	8
Master.....	9
Master Lang.....	10

ROVER	
100-Serie.....	3
200-Serie.....	4
400-Serie.....	5
600-Serie, 75.....	6
800-Serie.....	7

SEAT	
Arosa, Mil.....	3
Cordoba, Ibiza -2016, Leon.....	4
Altea, Altea XL, Arona,	
Ibiza 2017-, Toledo.....	5
Ateca.....	6
Alhambra.....	8

SKODA	
Citigo.....	3
Fabia, Favorit, Felicia.....	4
Octavia, Rapid, Roomster.....	5
Octavia 2004-, Superb, Yeti.....	6
Kodiaq, Karoq.....	7

SMART	
City, Forfour, Fortwo Cabrio,	
Roadster.....	5

SSANGYONG	
Actyon, Chairman, Kyron.....	7
Korando, Rexton, Rodius.....	8
Musso 4 WD.....	9

SUBARU	
Impreza.....	5
Outback, Legacy, Levorg.....	6
Forester, XV.....	7

SUZUKI	
Alto, Celerio, Swift.....	3
Baleno, Ignis, Liana, Splash,	
Swift 2005-, Wagon R.....	4
S-Cross, SX 4.....	5
Jimny.....	6
Vitara.....	7
Grand Vitara.....	9
Grand Vitara Lang.....	10

SAAB	
900, 9-3.....	5
9-3X, 9000, 9-5.....	6
9-4X.....	7
9-7X.....	8

TOYOTA	
Aygo -2013, Aygo 2014-, IQ,	
Starlet, Yaris -2005.....	3
Corolla, MR2, Paseo, Yaris 2006-,	
Yaris Verso.....	4
Auris, Avensis -2008, Carina II,	
Carina E, Celica, Corolla Combi Van,	
Corolla Verso.....	5
Avensis 2009-, Avensis Verso,	
Camry, C-HR, Dyna Førerhus,	
Prius, Urban Cruiser.....	6
Picnic, Sportsvan, Supra, Verso.....	7

Hi-Ace, Hi-Lux, Lite-Ace, Previa,	
Pro-Ace, RAV4.....	8
Land Cruiser.....	9

VOLVO	
140-Serie, 300-Serie.....	4
200-Serie, 400-Serie, C30, S40,	
V40, V50.....	5
S60, V60, XC40, XC60.....	6
700-serie, 800-Serie, 900-Serie,	
C70, S70, S80, S90, V70, V90,	
XC70.....	7
XC90.....	8

VW	
Fox, Lupo, Polo -2001, Up!.....	3
Boble (Type 1), Golf 1-4, Polo	
Classic, Polo 2002-, Vento.....	4
Bora, Boble (New Beetle),	
Caddy, EOS, Golf 5&7, Golf Plus,	
Jetta, Passat 2004, Scirocco	
-2008, Sportsvan.....	5
Caddy Maxi, Passat 2005,	
Passat CC, Scirocco 2009-,	
Touran.....	6
Phaeton, Taro 2WD, T-Roc.....	7
Amarok, Caravelle (T4),	

Multivan (T4), Sharan, Taro 4WD,	
Tiguan, Transporter (T4).....	8
Crafter, Touareg.....	9
Caravelle (T5), Crafter Lang,	
Multivan (T5), Transporter (T5).....	10

Bemærk! Ret til ændringer forbeholdes.

PRISGRUPPER

GRUPPE	PAVA KOMPLET BEHANDLING	
	ex. moms	incl. moms
GR 2	2.640,-	3.300,-
GR 3	2.880,-	3.600,-
GR 4	3.040,-	3.800,-
GR 5	3.344,-	4.180,-
GR 6	3.560,-	4.450,-
GR 7	3.840,-	4.800,-
GR 8	4.320,-	5.400,-
GR 9	4.832,-	6.040,-
GR 10	5.392,-	6.740,-

Priserne er inkl. miljøtillæg.

Inden behandlingen vurderer vi bilen og kontakter dig, hvis bilen har behov for anden behandling end det valgte.

Prislisten er gældende fra 1/7 2019.



- den originale

PAVA - DEN ORIGINALE.
SÅ KAN DIN BIL IKKE FÅ DET BEDRE.